Legende

01
Dynamisches, im Produktionsablauf eingebundenes Messen von Glasfasern, Feindrähten
02
Messen des Aussendurchmessers bei zylindrischen Werkstücken
03
Messen von Aussendurchmesser und Rundheit bei zylindrischen Werkstücken
04
Messen elektrischer Kabel und Fasern in X- und Y-Achse
05
Messen der Unebenheit von Film oder Folien
06
Abstandmessung der Anschlüsse eines IC-Chips
07
Dickenmessung bei Folien
08
Messen des Abstandes zwischen zylindrische Werkstücke
09
Messen von Band- und Filmbreiten
10
Messen von Aussendurchmesser bei optischen Steckern
11
Messen von Werkstückformen